

2024 年第二批通信建设领域安全生产

典型执法案例

案例一：2024 年 4 月检查发现，2022 年中国联通福建龙岩 900M 无线网五期工程施工单位“河南省信息咨询设计研究有限公司”，特种作业人员赖某生（证号：T352622*****123X，高压电工作业）准操项目不满足本工程特种作业准操项目要求。

案例二：2024 年 4 月检查发现，中国铁塔福建分公司漳州市分公司 2023 年漳州龙海-高铁福厦北溪头山北新建铁塔项目施工单位“中闽建科技有限公司”，施工组织设计中特种作业人员邓某凯（证号：T512322*****2118，高压电工作业）准操项目不满足本工程特种作业准操项目要求。

依据《通信建设工程安全生产管理规定》(工信部通信〔2015〕406 号)第八条第五款的规定，责令上述施工单位立即整改，严格执行“电工作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业”的安全规程。同时将违法违规行为通报项目建设单位，要求建设单位切实采取措施，压实安全生产主体责任，加强对特种作业环节的监督管理。